


WARING
COMMERCIAL



Blender MX1000



02.06.3811



Tampa secundária do copo

026425



02.06.3813



Tampa principal do copo

026424

WARING
COMMERCIAL

02.06.3812



Jarra de policarbonato
503398

WARING
COMMERCIAL

02.06.2910



Proteção acústica SE-1000

502962

02.06.4462



Lâmina do copo

503397

02.06.4890




Oring da lâmina

024271




02.06.4891



Gaxeta da porca de fixação da lâmina

024268

02.06.3824



Kit Lâmina C/ gaxeta, oring e porca

030889

02.06.4461



Chave para retirar a lâmina

032761

02.06.3826



Encaixe do motor

028538

02.06.3814



Apoio do copo na base

026443

02.06.3827



Motor 220V/60Hz – Blenders MX 1100/1000/1050

028823

02.06.3820



Junta de vedação do motor

026437

02.06.3828



Espuma de proteção do motor

028541

02.06.4465

Devido a constantes problemas nos interruptores mecânicos,o fabricante autorizou a troca desse painel,pelo painel do MX1050,tendo a mesma função,porém com isolamento nos interruptores.

Painel de controle com interruptor mecânico 220V60HZ - MX1000

033466

WARING
COMMERCIAL

02.06.3830



Este painel está sendo utilizado também no MX1000, com autorização do fabricante. Devido a constantes problemas nos interruptores mecânicos do painel original o MX1000

Painel de controle MX1000/1050

029814

02.06.4886



Espuma de proteção acústica traseira

028248

02.06.4888



Espuma de proteção acústica esquerda

028247

02.06.4887



Espuma de proteção acústica dianteira

028249

02.06.4889



Espuma de proteção acústica direita

028542

02.06.4115



Ferramenta para retirar o encaixe do motor

503351




Diagrama elétrico



Suporte técnico

Estevão Moraes (21)3147-1043

Adriano Belarmino (21)3147-1065

Marcelo Sarmento (21)3147-1022

